

UBND QUẬN TÂN BÌNH
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 1596 /TCKH

Tân Bình, ngày 06 tháng 10 năm 2016

V/v duyệt chủ trương sửa chữa hệ
các Trường học trên địa bàn quận
Tân Bình năm 2017 .

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Q. TÂN BÌNH

ĐẾN Số: 1286
Ngày: 01/12

Kính gửi : Thường trực Ủy ban nhân dân Quận Tân Bình

Chuyển: Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; Phòng Tài chính-
Kế hoạch phối hợp Phòng Quản lý đô thị, Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra
thực tế các trường có nhu cầu sửa chữa.

Phòng Tài chính - Kế hoạch kính trình Thường trực Ủy ban nhân dân
quận xem xét duyệt chủ trương đầu tư vốn danh mục công trình sửa chữa hệ
năm 2017 các Trường học trên địa bàn quận từ nguồn sự nghiệp giáo dục &
đào tạo và vốn thành phố phân cấp về quận năm 2017 như sau :

(Đính kèm danh mục)

Đơn vị tính : triệu đồng

STT	BẬC HỌC	SỐ CÔNG TRÌNH	KINH PHÍ		
			Tổng cộng	Vốn sự nghiệp giáo dục của ngành	Vốn thành phố phân cấp
1	Mầm non	14	3.480	3.480	
2	Tiểu học	10	7.180	2.180	5.000
3	Trung học cơ sở	03	1.160	1.160	
TỔNG CỘNG		27	11.820	6.820	5.000

Nếu được chấp thuận, Phòng Giáo dục và Đào tạo, các Trường học làm
chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục về xây dựng cơ bản theo quy
định hiện hành.

Kính trình Thường trực Ủy ban nhân dân Quận xem và chỉ đạo thực hiện.

Nơi nhận :

- TTUB.Q;
- P.GD-ĐT;
- PQLĐT ;
- Lưu : VT,HCVX,NSKH,XDCB.



Bùi Chí Đức

	Cải tạo phòng âm nhạc, nhà vệ sinh các lớp (lát gạch, ốp gạch tường, sơn lại tường).	Cải tạo phòng âm nhạc, cũ xuống cấp, cải tạo lại để phục vụ tốt cho hoạt động âm nhạc.		
	Dặm thêm sắt hàng rào bên hông	Tường rào, cổng trường thấp, không đảm bảo an ninh.		
	Nâng nền thay gạch sân trường. Thăm cột lầu 1, lát gạch chân tường rào cổng trước	Sân trường thấp hơn so với mặt đường mưa xuống nước ngập, cổng thoát nước rút chậm nên ảnh hưởng cho phụ huynh đến đón con vào những lúc trời mưa.		200.000.000
	Tổng cộng			
4	Mâm non 6	Sửa lan can tầng 1, tầng 2, son		Vốn SNGDDT
		Chống thấm lầu 2, tầng trệt, dặm vá các cột bị bong tróc bê tông	Lan can bằng sắt đã lâu, bị hư, rỉ sét	
		Sửa mái hiên tầng trệt		
	Tổng cộng			150.000.000
5	Mâm non 9	Thay tôn chống dột, chống thấm sân senô mái		Vốn SNGDDT
		Thay hệ thống đường điện nhà bếp do quá tải		
	Tổng cộng			250.000.000
6	Mâm non 10	Lót sàn gỗ cho lớp nhà trẻ (Diện tích 42m2)	Để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho nhóm trẻ từ 25 đến 36 tháng	Vốn SNGDDT
		Lót sàn gỗ phòng thể chất (Diện tích 49m2)	Để đảm bảo an toàn cho trẻ trong tổ chức các hoạt động, vận động	
		Sửa chữa cầu thang thoát hiểm	Cũ, hư hỏng	
	Tổng cộng			110.000.000
7	Mâm non 1A	Vách ngăn bếp	Theo yêu cầu SGDĐT	Vốn SNGDDT
	Tổng cộng			60.000.000

8	Mầm non 12	Thay tôn dầy các phòng chức năng lầu 2	Tôn cũ lâu năm đã mục nát, các phòng bị dột mưa	Vốn SNGDDT	
		Thay tôn và sửa chữa tường bị nứt khu vực hành lang trước lớp Lá 3 ở lầu 1.	Tôn hư mục nát, tường bị nứt		
		Thay gạch nền cho các lớp Lá 1, chòi 6, chòi 1, nhóm 25-36 tháng (1), (2),(3), nhóm 19-24 tháng	Gạch nền lâu năm, cũ bị bong tróc đã được sửa chữa chắp vá nhiều màu sắc		
		Thay các khung và cánh cửa các lớp bị mối hư, gãy ở 4 nhóm nhà trẻ (8 bộ cửa)	Các khung cửa bị hư, rơi các cánh cửa ra ngoài, không sửa chữa được.		
		Thay toàn bộ hệ thống điện cho 20 nhóm lớp và 3 phòng chức năng, 1 nhà bếp. Chống thấm nhà vệ sinh trệt	Hệ thống điện cũ đã sử dụng lâu năm không đảm bảo an toàn, đường dẫn điện 3 pha về các dây lớp học đã cũ, không đủ tải cho các lớp.		
Tổng cộng		750.000.000			
9	MN Kim Đồng	Thay toàn bộ cửa sổ - cửa chính các lớp học, các phòng chức năng.	- Các cửa chính bị hư bản lề, hư khoá không đóng lại được. - Cửa sổ là loại cửa lùa một số bị hư mục không kéo được.	Vốn SNGDDT	
		Chống thấm mái	Thấm, chảy nước xuống các tầng dưới		
		Tổng cộng			190.000.000
10	MN Sao Sáng	Nạo vét cống thoát nước-xem đầu nổi cống ra ngoài	Thường xuyên ngập lên miệng cống chảy tràn ra nhà dân gây mất vệ sinh	Vốn SNGDDT	
		Thay 24bồn rửa tay trẻ các lớp bằng sứ	Bồn rửa tay trẻ hiện nay chưa đúng qui chuẩn (nhà trường đang sử dụng bồn rửa tay inox)		
		Lót sàn gỗ, sơn nước, làm giống tay vịn mùa phòng hoạt động âm nhạc (98,6m ²)			
		3 Chấn song inox cao khoảng 1m2	Nhà trường chưa có chấn song cửa trẻ đi lên xuống cầu thang; chấn song ngăn giữa phòng hoạt động âm nhạc với nhà bếp, phòng giặt.		
		Tổng cộng			190.000.000

11	MN Bà Cát	Thay mái tole 03 lớp học (Khu B)	Tole đã sử dụng nhiều năm, hiện rỉ sét, mùa mưa đột xuống lớp học làm ảnh hưởng vệ sinh môi trường và sức khỏe trẻ. Nền và trần nhà thấp vào mùa nắng thì rất nóng, mùa mưa thì ngập làm hư hỏng các đồ dùng thiết bị máy móc và ảnh hưởng đến sức khỏe của cán bộ, nhân viên văn phòng.		190.000.000	Vốn SNGDDT
		Tổng cộng				
12	MN Quận	Sửa chữa thay thiết bị nhà vệ sinh trẻ cho nhóm, lớp (làm 10 lớp) Thay mới hệ thống điện khu C	Hư, quá cũ, bể và ổ vàng không thể tẩy rửa được. Số lượng và quy cách không đạt yêu cầu trường chuẩn quốc gia Hệ thống điện các nhóm lớp, phòng chức năng quá lâu năm, thiết kế đường dây chưa an toàn và khoa học		480.000.000	Vốn SNGDDT
		Tổng cộng				
13	MN Vườn Hồng	Thay cửa các lớp học, các khu vực, các phòng hoạt động năng khiếu. Sơn mặt tiền trường và khu vực bên hông nhà trường.(chống thấm) Sửa chữa các mảng tường bị nứt, bong tróc, chống thấm khu vực bếp Sửa chữa, cải tạo bồn rửa tay các lớp	Cửa phòng học, khu vực bếp, phòng hoạt động năng khiếu chưa có cửa ra vào hoặc đã có nhưng không sử dụng được khó khăn trong việc quản lý tài sản. Sơn lâu năm cũ, bạc màu, bong tróc không đảm bảo vệ sinh an toàn. Tường cũ lâu năm bị nứt nhiều chỗ không đảm bảo an toàn. Bồn cũ, lâu năm thường xuyên thấm nước, bong tróc không hợp vệ sinh		210.000.000	Vốn SNGDDT
		Tổng cộng				
14	MN Bàu Cát	Cải tạo nhà bếp, thay bộ gạch men bằng Inox Thay các cửa sổ lá xấp bằng kiếng	Theo yêu cầu chuyên môn SGDDT Theo yêu cầu chuyên môn SGDDT			Vốn SNGDDT

	Làm mới 2 hẻm phân tự hoại	Lâu năm gây ứ đọng		
	Lát sàn gỗ phòng thể chất	Tránh trơn trượt, đảm bảo an toàn cho trẻ		
	Tổng cộng		390.000.000	
14	Tổng cộng		3.480.000.000	

TIÊU HỌC

(Đơn vị tính : đồng)

Số TT	Trường	Hạng mục	Hiện trạng	Dự trù kinh phí	Ký tên
	TIÊU HỌC				
1	Lê Văn Sĩ	Làm thêm sắt lan can hành lang, cầu thang các lớp học	Lan can hành lang, cầu thang quá thấp không an toàn cho học sinh.		Vốn SNGDĐT
		Tổng cộng		190.000.000	

2	Tân Sơn Nhất	Cải tạo nhà vệ sinh học sinh, giáo viên (PH1)	Thiết bị hư, thấm qua nền nhà vệ sinh từ lầu 2, lầu 1 xuống dưới nhà vệ sinh tầng trệt		Vốn SNGDĐT
		Thay tole, trần phòng học (PH2)	Lâu năm, thấm dột		
		Thay cửa đi, cửa sổ phòng học (PH2)	Cửa bằng gỗ bị mục		
		Cải tạo nhà vệ sinh học sinh (PH2)	Cũ, không đảm bảo vệ sinh khi sử dụng		
		Tổng cộng		750.000.000	

3	Nguyễn Khuyến	Thay gạch nền hành lang và các phòng học ở tầng trệt khu B và C, bê tông nền sân trước công	Nền xi măng hành lang lầu 1 bị bể, gạch nền hành lang và phòng học cũ, nứt bể, tróc men		Vốn phân cấp
		Thay tole, sơn nước bức tường đằng sau khu C	Mái tole, nước sơn bị phai mờ thấm dột		
		Thay toàn bộ cửa ra vào, cửa sổ các phòng khu B và C	Cửa bằng gỗ bị mục		
		Tổng cộng		1.090.000.000	

4	Dòng Đa	Lát gạch và làm thang nâng tải trọng	Thực hiện, trường tiến tiến hiện đại	Vốn SNGĐĐT
		Tổng cộng		1.330.000.000
5	Trần Văn Ôn	Cải tạo nhà vệ sinh học sinh, thay tấm trần la phòng một số phòng bị mất (PH2)		Vốn SNGĐĐT
		Tổng cộng		180.000.000
6	Lý Thường Kiệt	Thay tôn đóng trần nhà vệ sinh học sinh	mái tôn dột	Vốn SNGĐĐT
		Cổng và băng tên trường	cũ, phai màu, sắt gỉ sét không đảm bảo an toàn sử dụng lâu dài	
		Hố ga thoát nước cho hàm	Thấp, thường xuyên ngập	
		Tổng cộng		230.000.000
7	Cách Mạng Tháng 8	Thay tole, xà gồ, trần nhà phòng đoàn đội, nhà vệ sinh học sinh	Bi dột nhiều chỗ, xung quanh chân tường	Vốn SNGĐĐT
		Nâng nền 7 phòng làm việc	Ngập nước khi mưa	
		Tổng cộng		230.000.000
8	Trần Quốc Toàn	Sửa chữa trần nổi hành lang tầng 1		Vốn SNGĐĐT
		Sửa chữa lan can sắt tầng 1		
		Tổng cộng		100.000.000
9	Nguyễn Văn Kíp	Sơn, Cải tạo các nhà vệ sinh học sinh, điện	Thấm, nghẹt trong ống thoát nước âm tường	Vốn phân cấp
		Tổng cộng		2.530.000.000
10	Tân Trụ	Cải tạo các nhà vệ sinh học sinh	Bị hư hệ thống xử lý nước, dột, thấm, có mùi hôi	Vốn SNGĐĐT
		Tổng cộng		500.000.000
10	Tổng cộng			7.180.000.000

Trung Học Cơ Sở

(Đơn vị tính : đồng)

Số TT	Trường	Hạng mục	Hiện trạng	Dự trù kinh phí	Ký tên
	THCS				
1	Tân Bình	Thay tole dây A và C			Vốn SNGDDT
		Tổng cộng		380.000.000	
2	Hoàng Hoa Thám	Sửa chữa cải tạo 2 lớp nhà vệ sinh học sinh nam (8 khu vực)	Hư hỏng, thấm nước, đang sử dụng xi vôm không đảm bảo vệ sinh. Hệ thống thoát nước hư hỏng gây ô nhiễm môi trường.		Vốn SNGDDT
		Tổng cộng		500.000.000	
3	TTKTTHHN	Lót gạch ở hành lang trật	Nền bị sụp, gạch quá cũ		Vốn SNGDDT
		Nâng nền và lót gạch, sơn tường 2 phòng nấu ăn	Với đã quá cũ và bị tróc, nền thấp so với sân trường, gạch quá cũ		
		Cải tạo nhà vệ sinh học sinh nam	Diện tích nhỏ, xuống cấp		
		Tổng cộng		280.000.000	
3	Tổng cộng			1.160.000.000	

Tổng cộng (MN+TH+THCS)

27

11.820.000.000

trường

1/ Nguồn sự nghiệp GDDT

6.820.000.000

2/ Nguồn vốn TP phân cấp

5.000.000.000

