

TỔNG HỢP DANH MỤC SỬA CHỮA, MUA SẴM TRANG THIẾT BỊ CÁC TRƯỜNG HỌC DỊP HÈ NĂM 2025

(Đính kèm Công văn số 678/UBND ngày 22/4/2025 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận)

TT	Trường	Sửa chữa			Mua sắm trang thiết bị				Tổng dự toán	Ghi chú
		Hiện trạng công trình	Các hạng mục đề xuất sửa chữa	Dự toán	Số lượng	Loại	Kích thước, chất liệu, màu sắc	Dự toán		
				3.002.202.000				1.032.250.000	4.034.452.000	
I	Trường mầm non			2.020.462.000				118.250.000	2.138.712.000	
1	Trường mầm non Sơn Ca 1	Thảm trần, mục la phòng thạch cao	Chống thấm nhà vệ sinh lớp học	300.000.000	35	bàn 2 chỗ lớp lá	D: 90 cm R: 50cm C: 52cm Chất liệu gỗ	19.250.000	319.250.000	
					70	ghế 1 chỗ lớp lá				
2	Trường mầm non Sơn Ca 2 (66 PXL- 17 Cô Giang)	Không đảm bảo an toàn cho trẻ trong hoạt động. Ấm thấp dễ nhiễm bệnh Ấm thấp, gây trơn trượt té ngã	Gắn thêm khung cửa inox cho nơi để xe GV.NV (66 Phan Xích Long) Chống thấm tường và trần 02 cơ sở (66 Phan Xích Long - 17 Cô Giang) Thay mới 02 máng xối thoát nước cho cơ sở 02 (17 Cô Giang)	180.000.000				0	180.000.000	
3	Trường mầm non Sơn Ca 7 (số 3 Cầm Bá Thước)	Nền gạch trong lớp và ngoài hiên (sau) bị sụt lún gỗ ghề, ảnh hưởng an toàn trẻ mầm non. *Nền gạch hiên sau bị sụt lún Nền gạch trong lớp và ngoài hiên (sau) bị sụt lún gỗ ghề, ảnh hưởng an toàn trẻ mầm non. *Nền gạch hiên sau bị sụt lún Nền gạch trong lớp và ngoài hiên (sau) bị sụt lún gỗ ghề, ảnh hưởng an toàn trẻ mầm non. *Nền gạch hiên sau bị sụt lún Nền gạch bị sụt lún gỗ ghề, Tường, cửa sổ sơn cũ, bong tróc Nền gạch bị sụt lún gỗ ghề, Tường, cửa sổ sơn cũ, bong tróc Tường, cửa sổ sơn cũ, bong tróc. Nền gạch, thiết bị vệ sinh cũ. Tường bị thấm nước, bong tróc. Nền gạch ngoài hiên (sau) bị sụt lún gỗ ghề, ảnh hưởng an toàn trẻ mầm non. Bị thấm trần, tường; Nền gạch, thiết bị vệ sinh cũ, không đảm bảo vệ sinh. 1/Sân khu vực rửa chén khu vực bếp ăn bị thấm xuyên tường chảy nước xuống lối đi sân trường và thấm xuống nhà vệ sinh (lầu 1). 2/ Khu vực hiên nhà bếp bị bong gạch nền. 1/ Các vách tường rào thấm nước, lớp sơn bong tróc; rào sắt bị gỉ sét mục nhiều chỗ. 2/ Nền sân xi măng trám trét nhiều chỗ 3/ Nhà để xe mái che bị dột, xuống cấp (khung tôn tạm, nền xi măng bị bong nhiều). 4/ Nhà để đồ chơi ngoài trời thấm dột mái tôn, nền xi măng bong tróc. 5/Mặt tiền xung quanh tòa nhà Sơn nước, sơn dầu các mảng tường Các vách tường lớp sơn mờ cũ. Sơn nước, sơn dầu các mảng tường các vách tường lớp sơn bong tróc, mờ cũ.	Lớp 19-24 tháng (tầng trệt) Xử lý và thay mới nền gạch, Chống thấm nhà vệ sinh Lớp 25-36 tháng (1) (tầng trệt). Xử lý và thay mới nền gạch Lớp 25-36 tháng (2) (tầng trệt) Xử lý và thay mới nền gạch Phòng Kế toán (Trệt) Xử lý và thay mới nền gạch Sơn tường, cửa sổ, tường bong lớp vữa. Phòng họp (Trệt) Xử lý và thay mới nền gạch Sơn tường, cửa sổ Phòng Hiệu trưởng (Trệt) Xử lý và thay mới nền gạch Sơn tường, cửa sổ Nhà vệ sinh (Tầng trệt) Cải tạo xử lý lát gạch nền; lắp mới thiết bị vệ sinh Phòng Phó Hiệu trưởng (lầu 1) Xử lý chống thấm tường, sơn nước Lớp Mầm 1 (lầu 1) Xử lý và thay mới nền gạch Nhà vệ sinh (Lầu 1) Cải tạo xử lý chống thấm, lát gạch nền, thay lắp mới thiết bị vệ sinh Nhà bếp (lầu 2) -Sân rửa chén; -Nền hiên trước khu vực bếp ăn. Cải tạo xử lý chống thấm, lát gạch mới toàn bộ khu vực sân rửa chén; hiên trước bếp. Sân trường - Tường rào - Nền sân - Nhà để xe - Nhà để đồ chơi ngoài trời - Mặt tiền xung quanh tòa nhà. 1/Cải tạo xử lý công thẩm, trám trét và sơn nước, sơn dầu bên trong và bên ngoài toàn bộ tường rào. 2/Thay, lát gạch sân trường. 3/ Cải tạo toàn bộ nhà để xe; Nhà để đồ chơi. 4/ Sơn nước toàn bộ bên ngoài tòa nhà. Vách tường hai (2) lối cầu thang *Xử lý trám trét và sơn nước toàn bộ tường cầu thang Vách tường bên ngoài, bên trong các phòng: - Phòng học; - Phòng chức năng; - Các văn phòng làm việc - Nhà bếp *Xử lý trám trét và sơn nước toàn bộ.	325.000.000	Sửa chữa trần hành lang bị bong tróc tại khu bếp lầu 2 (trường tự thực hiện)	0	325.000.000			

TT	Trường	Sửa chữa			Mua sắm trang thiết bị				Tổng dự toán	Ghi chú
		Hiện trạng công trình	Các hạng mục đề xuất sửa chữa	Dự toán	Số lượng	Loại	Kích thước, chất liệu, màu sắc	Dự toán		
4	Trường mầm non Sơn Ca 10	Bong tróc, xuống màu	Dậm và sơn nước	240.000.000	50	Bàn nhà trẻ	D : 90cm R: 50cm C : 45cm Gỗ	72.000.000	312.000.000	
					100	Ghế nhà trẻ	C : 25 cm Gỗ			
		Xuống cấp	Cải tạo khu nhà bếp		54	Bàn lớp lá	D: 90 cm R: 50cm C: 52cm Chất liệu gỗ			
					105	Ghế lớp lá	C : 30 cm Gỗ			
5	Trường mầm non Sơn Ca 12	Áp suất máy bị giảm do rò rỉ đường ống ảnh hưởng đến công suất bơm nước	Hệ thống bơm máy chữa cháy	30.000.000				0	30.000.000	
6	Trường mầm non Sơn Ca 14	Mưa tạt và hắt nắng thường xuyên	Điểm trường 181 Lê Văn Sỹ, Lắp mái che tại hành lang lầu 1 và 2	335.462.000				0	335.462.000	
		Bờ tường bị nứt	Phòng họp – Hội trường, cổng trường và bờ tường bị nứt							
		Đóng mở cửa khó vì rỉ sét, các chốt khóa và bản lề bị gãy	Các cửa chính, cửa sổ và cửa nhà vệ sinh của trẻ bị hỏng							
		Không còn sử dụng được	Đèn sạc PCCC							
			Bồn tiểu bé trai: 06 bộ							
			Bồn cầu bé trai: 06 bộ							
		Bị thấm nước, rỉ xuống nền nhà	Chống thấm trần nhà bếp, kho và nhà vệ sinh các lớp tầng trệt.							
		Đóng mở cửa khó vì rỉ sét, các chốt khóa và bản lề bị gãy	Các cửa chính, cửa sổ và cửa nhà vệ sinh của trẻ bị hỏng							
		Cửa các phòng làm việc bị hư hỏng	Thay cửa các phòng làm việc							
Thiết bị vệ sinh bị hư hỏng	Thay mới thiết bị vệ sinh hư hỏng									
7	Trường mầm non Sơn Ca 15	+ Trần nhà vệ sinh các lớp học bị thấm, + Cổng hàng rào trước cổng trường đã mục và xuống cấp, cổng trường bị mục + Khung cửa sổ kiếng bị thấm cửa sắt nhà vệ sinh phòng y tế và nhà bếp bị sét mục khung cửa . + Sơn toàn bộ trường nước sơn đã cũ. + Mái hiên sân trường tránh nắng mưa cho các ngày tổ chức lễ hội. + Lát gạch phòng rửa chén trong bếp,	+ Trần nhà vệ sinh các lớp + Cổng hàng rào trước Cổng trường + Khung cửa sổ kiếng bị thấm cửa sắt nhà vệ sinh phòng y tế và nhà bếp + Dậm và sơn nước + Lát gạch phòng rửa chén	160.000.000	20	Bàn lớp chồi	Cao 50cm, sâu 45cm, rộng 90cm, Chất liệu: mặt bàn nhựa, chân sắt chống gỉ, bọc cao su an toàn	27.000.000	187.000.000	
					20	Ghế lớp chồi				
					40	Bàn lớp lá				
					40	Ghế lớp lá				
8	Trường mẫu giáo Hương Sen	Hư, cũ, gây trơn trượt té ngã	Sửa chữa thay mới toàn bộ gạch sân trường	450.000.000				0	450.000.000	
		Tránh trơn, ẩm thấp dễ nhiễm bệnh	Sửa chữa lát sàn giả gỗ 1 lớp tầng trệt							
		Hư, cũ, gây trơn trượt té ngã	Lót nền gạch, và cải tạo nhà vệ sinh xung quanh hồ bơi							
II	Trường tiểu học			981.740.000				714.000.000	1.695.740.000	
1	Trường tiểu học Sông Lô	Lớp xi măng trát tường và sơn bong tróc.	Sơn dầu mặt tường bên trong và bên ngoài các phòng chức năng (phòng Tin học, phòng Nghe nhìn, hội trường, phòng Đoàn Đội, phòng Nghệ thuật, phòng Chi bộ, phòng Giáo viên).	300.000.000				0	300.000.000	
		Lớp xi măng trát tường và sơn bong tróc.	Sơn dầu mặt tường các cầu thang (khu vực cầu thang 1; 2 và 3).							
2	Trường tiểu học Cổ Loa	Thường xuyên dột, hư trần, và tường khi mưa lớn.	Chống thấm cho cả khu A và khu B.	448.620.000				0	448.620.000	
		Một số thiết bị nhà vệ sinh hư hỏng	Thay nền gạch, vách ngăn, thiết bị vệ sinh của nhà vệ sinh học sinh khu A.							
		Thấm nước qua sân, làm bong tróc tường.								
		Nền gạch cũ, có vết nứt mẻ	Thay gạch lát nền phòng học, phòng bộ môn của khu A.							
3	Trường Giáo dục Chuyên biệt Niềm Tin	Đường ống thoát nước bị nghẽn (Lầu 2 và lầu 1)	Sửa đường ống thoát nước bị nghẽn (Lầu 2 và lầu 1)	98.120.000	20 cái	Bàn mầm non	Nhựa PP Kích thước (cao 50cm, dài 90 cm, rộng 48 cm)	12.000.000	110.120.000	
		Bồn tiểu khu nhà vệ sinh học sinh nam bị hư nút nhấn xả, không thoát nước, không sử dụng được	Thay mới 03 bộ phần nhấn xả, thoát nước bồn tiểu khu nhà vệ sinh học sinh nam		51 cái	Ghế mầm non	Nhựa PP Kích thước (cao 28 cm, 35 x 36 x 53 cm)			
4	Trường tiểu học Vạn Tường	Bồn chứa nước (xi măng) âm dưới sân bị thấm, rỉ nước rất nhiều	Chống thấm khu vực bồn nước âm sân tầng trệt	135.000.000				0	135.000.000	
		Trần các phòng học nứt, bể từng mảng	Cải tạo, dậm và các phòng học nứt, bể từng mảng							
		Tường trần các phòng chức năng và nhà vệ sinh học sinh, giáo viên bị thấm ướt	Chống thấm khu vực tường trần các phòng chức năng và nhà vệ sinh học sinh, giáo viên							
		Gạch lát sân một số phòng học, phòng chức năng bong rộp, nổ bể rất nguy hiểm	Thay mới một số gạch lát sân phòng học, phòng chức năng bị bong rộp							

TT	Trường	Sửa chữa			Mua sắm trang thiết bị				Tổng dự toán	Ghi chú
		Hiện trạng công trình	Các hạng mục đề xuất sửa chữa	Dự toán	Số lượng	Loại	Kích thước, chất liệu, màu sắc	Dự toán		
5	Trường tiểu học Đông Ba				250 bộ	Bàn 1 chỗ, ghế rời 1 chỗ ngồi cấp Tiểu học	- Bàn 1 chỗ, ghế rời 1 chỗ ngồi. + Chiều cao của bàn và ghế: * Chiều cao ghế: 30-40 cm. * Chiều sâu ghế: 30cm. * chiều rộng ghế: 34 cm. * Chiều cao bàn: 60-70cm. * Chiều sâu mặt bàn: 45 cm. * Chiều dài bàn: 60 cm. Bàn và ghế có thể điều chỉnh độ cao ngồi học theo chiều cao của học sinh; - Khung sắt sơn tĩnh điện, sơn màu xám. + Mặt bàn, mặt ghế, tựa ghế: Gỗ cao su ghép 18mm, tấm sấy chống mối mọt, cong vênh, sơn PU 3 lớp.	450.000.000	450.000.000	
6	Trường tiểu học Nguyễn Đình Chính				140 bộ	Bàn 1 chỗ, ghế rời 1 chỗ ngồi cấp Tiểu học	- Bàn 1 chỗ, ghế rời 1 chỗ ngồi. + Chiều cao của bàn và ghế: * Chiều cao ghế: 30-40 cm. * Chiều sâu ghế: 30cm. * chiều rộng ghế: 34 cm. * Chiều cao bàn: 60-70cm. * Chiều sâu mặt bàn: 45 cm. * Chiều dài bàn: 60 cm. Bàn và ghế có thể điều chỉnh độ cao ngồi học theo chiều cao của học sinh; - Khung sắt sơn tĩnh điện, sơn màu xám. + Mặt bàn, mặt ghế, tựa ghế: Gỗ cao su ghép 18mm, tấm sấy chống mối mọt, cong vênh, sơn PU 3 lớp.	252.000.000	252.000.000	
III	Trường trung học cơ sở			0				200.000.000	200.000.000	
1	Trường trung học cơ sở Độc Lập				100 bộ	Bàn học sinh 2 chỗ, ghế rời 1 chỗ (Theo Thông tư 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT&I:F31)	- Bàn 2 chỗ, ghế rời 1 chỗ ngồi. (cỡ số V) + Chiều cao của bàn và ghế: * Chiều cao ghế: 35-45 cách mạng; * Chiều sâu ghế: 34 cách mạng; * chiều rộng ghế: 38 cách mạng; * Chiều cao bàn: 65-75 cách mạng; * Chiều sâu mặt bàn: 45 cách mạng; * Chiều rộng bàn: 60 cách mạng; * Chiều dài của bàn: 120cm; Bàn và ghế có thể điều chỉnh độ cao ngồi học theo chiều cao của học sinh. - Khung sắt sơn tĩnh điện, màu xám (ghi); + Mặt bàn, mặt ghế, tựa ghế: Gỗ cao su ghép 18mm, tấm sấy chống mối mọt, cong vênh, sơn PU 3 lớp.	200.000.000	200.000.000	

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN